



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: NUOVI INTERVENTI STRADALI E PROGETTAZIONE

CLASSIFICA 008.002.016 FASCICOLO 000003/2017

OGGETTO: S.P. N. 60 "BORGHETTO-BARDINETO" - PROGRESSIVA KM. 9+000, IN COMUNE DI TOIRANO, LIMITAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, DAL GIORNO 26 GIUGNO AL GIORNO 30 OTTOBRE 2017, DA ATTUARSI ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, CON LA POSSIBILITA' DI REGOLARE ULTERIORMENTE, NEL CASO SE NE RAVVISINO LE NECESSITA' OPERATIVE, L'UTILIZZO DI MOVIERI PER LA CHIUSURA TEMPORANEA PER BREVI PERIODI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O SUO DELEGATO

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- gli articoli 37, 38, 39 e 41 del citato D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.;
- gli articoli da 30 a 42, 110 e 159 del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" e s.m. e i.;
- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;

VISTA:

la necessità di eliminare la situazione di pericolo causata dallo scivolamento di scarpata in frana

durante gli eventi alluvionali del novembre 2016, al fine di poter effettuare lavori di consolidamento del corpo stradale, sulla S.P. 60 "Borghetto-Bardineto, alla progressiva Km. 9+000, in Comune di Toirano;

CONSIDERATO:

- che i lavori di che trattasi comportano limitazioni al transito veicolare mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con la possibilità di regolare ulteriormente, nel caso se ne ravvisino le necessità operative l'utilizzo di movieri per la chiusura temporanea per brevi periodi della S.P. 60 "Borghetto-Bardineto" al Km. 9+000;
- che si rende conseguentemente necessario, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori, per il tratto sopra indicato:
 - disporre, dal giorno 26 giugno al giorno 30 ottobre 2017, il restringimento della carreggiata mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con la possibilità di regolare ulteriormente, nel caso se ne ravvisino le necessità operative l'utilizzo di movieri per la chiusura temporanea per brevi periodi della S.P. 60 "Borghetto-Bardineto" al Km. 9+000 in comune di Toirano;

DATO ATTO che l'Impresa esecutrice dei lavori è la Ditta "GEO TECNA S.R.L", con sede in Finale Ligure, Via Verdi 2d, (SV) omissis;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. la limitazione temporanea della circolazione sulla S.P. N° 60 "Borghetto-Bardineto" al Km. 9+000, alla progressiva Km. 9+000, in Comune di Toirano, dal giorno 26 giugno al giorno 30 ottobre 2017, per le motivazioni di cui in premessa, da attuarsi attraverso l'istituzione di restringimento della carreggiata mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con la possibilità di regolare ulteriormente, nel caso se ne ravvisino le necessità operative l'utilizzo di movieri per la chiusura temporanea per brevi periodi della S.P. 60 "Borghetto-Bardineto" al Km. 9+000;

DISPONE, all'Impresa esecutrice dei lavori:

1. che apponga e mantenga in perfetta efficienza, i sistemi di segnalamento temporaneo relativi alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
2. che l'Impresa rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto precedente;

DISPONE, altresì

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
 - l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
 - la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona per quindici giorni consecutivi;
2. di comunicare copia del presente Atto all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di

Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a “Emergenze sanitarie ambulanze 118”, alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati.

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Dott. Renato Falco;
2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.